




ขั้นตอนการ คิน เครื่องมือแพทย์


1. สแกนบาร์โค้ดที่เครื่อง (ทางศูนย์เครื่องมือแพทย์จะติดสติ๊กเกอร์ไว้ทุกเครื่อง)





2. หากสแกนผิดพลาดหรือสแกนไม่ครบ จะมีข้อความแจ้งเตือนให้สแกนอีกครั้ง



3. เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องจะพาไปยังหน้าตรวจสอบข้อมูลทันที เมื่อตรวจสอบข้อมูลในการคืนเรียบร้อยแล้ว ให้กด ENTER ที่แป้นพิมพ์ จะมีข้อความ ป๊อปอัพแจ้งเตือน ให้ยืนยันอีกครั้งโดยการกด ENTER เพื่อบันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นระบบคืนเครื่องมือแพทย์





4. หากเครื่องที่สแกนคืนยังไม่ถูกยืมเครื่อง จะขึ้นแจ้งเตือนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

